

Volcano

After-sales Service News

TCS20021J
2020年9月1日

お客様各位

ボルカノ株式会社
燃焼機事業部 営業部

油圧噴霧バーナ ～消耗品交換のご案内～


平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

お客様に弊社製品を安全安心にご使用頂けますよう、定期的交換推奨品の中から、1年ごとの交換を推奨している消耗部品についての情報をお届けします。

別資料として発行しております「メンテナンスパーツリスト」と併せてご覧いただくと効果的です。

(参考資料：メンテナンスパーツリスト <http://www.volcano.co.jp/service-news.html>)

< 1年ごとの交換を推奨している消耗部品 >

部品名/部品外観イメージ	点検箇所・項目	劣化部品を使用し続けた場合に懸念されるトラブル
燃料油用アトマイザ 	*メタルタッチ面の傷 取替 *噴射口周辺の損傷 取替 点検周期目安 = 1回 / 1週間	 油漏れ 燃焼不良
キャップナット 	*ネジ部の損傷 取替 *変形 取替 点検周期目安 = 1回 / 1週間	 油漏れ 燃焼不良
スワラ 	*摩耗 取替 *変形 取替 *取付位置の点検 調整 点検周期目安 = 1回 / 1週間	 燃焼不良

VOLCANO CO.,LTD.

Nonakakita 1-3-38, Yodogawa-ku, Osaka, 5320034 JAPAN



After-sales Service News

部品名/部品外観イメージ	点検箇所・項目	劣化部品を使用し続けた場合に懸念されるトラブル
パイロット用アトマイザ 	*噴射口周辺の傷 取替 *ストレーナの詰まり 清掃 点検周期目安 = 1回 / 1週間	不着火
点火電極 	*汚れ 清掃 *碍子割れ 取替 *間隙の点検 調整 点検周期目安 = 1回 / 1週間	不着火
ポンプ用オイルシール 	*漏油 取替 *摩耗 取替 *変形 取替 点検周期目安 = 1回 / 1日	油漏れ 圧力が上がらない
カップリング用ゴム 	*変形 取替 *摩耗 取替 *硬化、軟化 取替 点検周期目安 = 1回 / 1日	振動 異音

バーナ点検、保守の間隔はバーナの使用状況や燃料油の特性によって異なります。
ご不明点など、お気軽にお問い合わせください。



ボルカノ株式会社 燃焼機事業部 営業部 TCS 課

Web サイト <http://www.volcano.co.jp>

e-mail info-m@volcano.co.jp

電話 06-6392-5541

FAX 06-6396-7609

VOLCANO CO.,LTD.

Nonakakita 1-3-38, Yodogawa-ku, Osaka, 5320034 JAPAN